

التآكل في الصناعات الكيميائية

يعرف التآكل (Corrosion) بأنه انحلال المعدن بسبب تفاعله مع الوسط المحيط له (عوامل كيميائية) او تاكله نتيجة الاحتكاك او غيره (عوامل ميكانيكية).

إن التآكل من العوامل بالغة الأهمية في الصناعات الكيميائية ، حيث أنه السبب الرئيسي للكثير من المتاعب التي تجابه عمليات التشغيل في خطوط الإنتاج لتلك الصناعات وهو غالباً المسؤول عن الأعطال وتوقف الإنتاج ، ولعل من الواجب الآن إعادة التأكيد مرة أخرى على أن كافة الفلزات والسبائك معرضة لعملية التآكل ولا توجد مادة بعينها تكون مناسبة لكافة التطبيقات والأستخدامات وفي منأى عن التآكل ، فعلى سبيل المثال فلز الذهب والمعروف بمقاومته المتميزة للتآكل الجوي نجد أنه سريع التآكل والذوبان إذا ما تلامس مع الزئبق عند درجات الحرارة الاعتيادية ، وعلى العكس من ذلك نجد أن فلز الحديد لا يتأثر بفعل الزئبق ولكنه سرعان ما يصدأ في الهواء الجوي .

إن الأضرار التي يسببها التآكل عديدة وجميعها ذات مردود إقتصادي سيء ، ومن هذه الأضرار.


(a) تغير الأبعاد وفقدان الخواص الميكانيكية : يؤدي التآكل إلى فقدان الوزن بسبب انحلال المعدن وبالتالي إلى تغير أبعاده ، لذلك تعطى في الغالب بعض السماحات للتآكل (Corrosion Allowance عند وجوده وعند التصميم وتكون هذه السماحات أكبر سمكاً في الأوساط التي يكون فيها معدلات التآكل عالية منها في الأوساط التي يكون فيها معدلات التآكل منخفضة . ولتغير أبعاد القطعة المعدنية بسبب التآكل تأثير في الخواص الميكانيكية ، حيث تقل قابليتها لتحمل الأحمال الخارجية ، أي تزداد قابليتها للتشويه اللين (Elastic Deformation) والتشويه المرن (Plastic Deformation) . إن استخدام المعدن في أوساط مساعدة على التآكل يؤدي إلى انخفاض قيم العديد من الخواص الميكانيكية وخصوصاً مقاومة المعدن للكلال (Fatigue Strength) ونشوء التشققات (Cracks) التي تؤدي إلى حصول الكسر الهش السريع. (Fast Fracture) .
(b) المظهر : يتأثر مظهر المعدن بدرجة كبيرة عند إصابته بالتآكل حيث يظهر المعدن دائماً بمظهر سيء .

(c) الأضرار الإقتصادية بسبب الإجراءات الوقائية : إن الأضرار الإقتصادية الناتجة عن التآكل عديدة ومهمة ، ومنها توقف المصانع عن العمل توقف غير مبرمج . كذلك فإن حصول التآكل يؤدي إلى ارتفاع كلف الصيانة الدورية حيث يتطلب في كثير من الحالات تبديل الجزء المعدني التالف بجزء جديد آخر .

- (d) تلوث المنتجات : إن نواتج التآكل تؤدي إلى تغيير الطبيعة الكيميائية للوسط ، أي تلوثه وفي الغالب يكون ذلك غير مرغوب فيه , حيث أن المتطلبات التجارية هي الحصول على منتج نقي ذي مواصفات محددة وخالي من التلوث .
- (e) فقدان السلامة: يؤدي التآكل أحياناً أو في كثير من الأحيان إلى حصول كوارث إذا لم تتخذ الإجراءات الوقائية الكفيلة بإيقافه أو الحد منه فمثلاً التعامل مع المواد الخطرة مثل الغازات السامة والحوامض المركزة والمواد القابلة للاشتعال والمواد المشعة والمواد الكيميائية إضافة الى اعتبارات السلامة الصحية مثل تلوث ماء الشرب بسبب تآكل الأنابيب أو خزانات المياه .

لماذا يحدث التآكل


تتآكل السطوح الحديدية للهياكل المعدنية والالانابيب والمعدات الحديدية عموماً عند تماس سطوحها بالتربة أو الماء نتيجة لحدوث تفاعلات كيميائية مصحوبة بسريان الالكترونات (أي سريان للتيار الكهربائي). يحدث تآكل عند وجود الرطوبة . على سبيل المثال عندما يتعرض الحديد إلى الهواء الرطب ، فإنه يتفاعل مع الأكسجين لتكوين الصدأ.




كمية الماء التي تكون مع الحديد Fe^{+++} (Ferric oxide) معقداً " يختلف كما مشار اليه بالحرف (X) أعلاه . حيث أن كمية الماء الموجوده تحدد لون الصدأ , والتي قد تختلف من الأسود الى الأصفر الى البرتقالي البني . تكوين الصدأ هو عملية معقده جداً" , والتي يعتقد بأنها تبدأ مع أكسدة أيونات الحديد (Fe^{+2})




وأن كل من الماء والأكسجين هما اللذان يحددان تسلسل التفاعل المقبل . أيونات الحديد $(2+)$ تتأكسد على شكل أيونات الحديد $(3+)$.




الالكترونات التي يتم الحصول عليهم من خطوات الأكسده تستخدم لاختزال الأوكسجين كما موضح :



أيونات الحديد (+3) تتحد مع الأوكسجين لتكوين الأوكسيد الرطب على شكل صدأ أوكسيد الحديد (III) وبكميات مختلفة من الماء . المعادلة العامة لتكوين الصدأ على النحو التالي :-



تكون الصدأ يمكن أن يحدث ويمتد بعيداً عن المكان الفعلي للتآكل كما موضح في الشكل أدناه , هذا ممكن بسبب الالكترونات الناتجة من الأوكسدة الأولية للحديد وأيوناته من جهة وأنتشاره من خلال طبقة الماء من جهة أخرى وبالتالي التمدد الى أبعد نقطة من سطح المعدن وبوجود الأوكسجين المتاح . نتائج هذه العملية هي بمثابة خلية كهروكيميائية يكون فيها الحديد أنوداً وغاز الأوكسجين كاثوداً" والمحلل المائي للأيونات هو جسر ملحي





هنا يتم أشراك حسابات جزئيات الماء لكون الصدأ يحصل بسرعة كبيرة وفي ظروف رطبه مقارنة بالبيئة الجافه مثل الصحراء مثلاً" . هنالك عدة عوامل تؤثر على سرعة التآكل , على سبيل المثال وجود الملح على سطح الحديد يعزز من الصدأ , ويرجع ذلك الى حقيقة أن الأملاح الذائبة تزيد من التوصيل للمحلل المائي المتكون على سطح المعدن ويعزز كذلك من سرعة التآكل الكهروكيميائي , وهذا هو أحد الأسباب التي تجعل الحديد أو الصلب يميل إلى التآكل بسرعة أكبر بكثير عندما يتعرض للأملاح .

1. أنواع ونظريات التآكل

واحد من نظريات التآكل الكهروكيميائي

التآكل الكهروكيميائي يشمل تفاعلات نصف الخلية : تفاعلات الأوكسدة على الأنود وتفاعلات الأختزال على الكاثود . عند تآكل الحديد في الماء يحصل قريبا من الرقم الهيدروجيني المتعادل (≈ 7) . يمكن تمثيل تفاعلات نصف الخلية على النحو التالي :-



من الواضح هناك تفاعلات أنودية وكاثودية لسبائك مختلفه تتعرض لمختلف البيئات ، وهذه تفاعلات نصف الخلية تحدث ابتداءً بالانودات والكاثودات المجهرية التي تغطي سطوح التآكل . الانودات والكاثودات المجهرية تؤدي الى التآكل المضر مع مرور الوقت .

هنالك احد عشر أليه للتآكل وهي :-

(a) التآكل العام أو المنتظم (General or uniform corrosion) اختلافات في الجهد الكهربائي يحدث على سطح قطعه من المعدن بسبب الاختلاف بالتراكيب الكيميائيه ، اختلاف الاطوار ، البروده وبالتالي تكون خلايا تآكلية واحده مع الانود والآخرى مع الكاثود ، ويستمر التآكل الى ان يستهلك المعدن وتتكون طبقة الصدأ على السطح .

(b) تآكل تنقري (pitting corrosion) في هذا النوع من التآكل تتكون نُقر (Pits) على أجزاء من سطح المعدن دون غيرها. هذه النقر ربما تكون صغيرة- وهو الغالب- أو كبيرة، وربما تكون عميقة أو سطحية. كما أن هذه النقر قد تكون متباعدة الواحدة منها مفصولة عن الأخرى أو تكون ذات كثافة عالية ومتقاربة جداً بحيث يظهر سطح المعدن خشناً جداً. وهذا النوع يعد من أكثر أنواع التآكل خطورة، وذلك لكونه يؤدي إلى حصول الفشل في الأجزاء المعدنية بثقبها دون فقدان شيء يذكر من وزنها وكذلك لكونه يصعب قياس درجة حدته كميًا. كما أنه يصعب توقعه بالقياسات المخبرية لاختلاف عمق وعدد النقر التي تتكون في كل مرة تحت ظروف متشابهة، ومثال هذا النوع من التآكل: هو تآكل المعادن من النوع (النشط- الخامد) مثل: الألمنيوم والصلب المقاوم (Stainless Steel) في محاليل الهالوجينات. وهذا النوع يحدث عادة باتجاه الجاذبية وندراً ما يحدث في الاتجاه المعاكس لها.

(c) تآكل الشقوق الأجهادي (Stress- corrosion cracking) ينشأ هذا التآكل نتيجة لبعض التأثيرات الناتجة جراء اللحام أو المعالجة الحرارية . وهذا التآكل محدد لمعدن معين ، وابطس مثال على هذا النوع من التآكل هو الفولاذ 316 المقاوم للصدأ في البيئات البحرية الذي يفشل في مقاومته لتأثيرات التآكل ، نتيجة الشده التي يتعرض اليها بسبب هذه التأثيرات .

(d) التآكل المجهد (corrosion fatigue)