



الكيمياء الصناعية

المرحلة الثالثة

(4)

أعداد

د. بشري تركي مهدي



مصطلحات صناعية كيميائية

1- درجة الحرارة Temperature

ونقصد بها المستوى الحرارة وليست كميته , وتعتمد سرعة ارتفاعها على الوزن النوعي للمزيج وتقاس بمقياسين وهو قياس الفهرنهايتي وقياس المئوي والاخير أكثر استخدام في العديد من الصناعات.

2- الضغط Preeure

تحتاج كثير من الصناعات الكيميائية الى ان يكون التفاعل تحت ضغط معين لتحكم في سرعة التفاعل الكيميائي وابطسب تعريف له هو الثقل المسلط على وحدة المساحة وله وحدتان رئيسيتان وهي ال بساي PSI وتفصيلها باوند/الانج مربع, والضغط الجوي Atmosphere والضغط الجوي الواحد يعادل وزن 76سم زئبق على لسنتمتر مربع. ويعد هذا ضغطاً طبيعياً, وعند النقصان الضغط عن واحد جو (1 Atmosphere) يدخل الضغط فيما يسمى بالخلخلة الفراغية, وعند الزيادة بالضغط يسمى الخلخلة الضغطية.

3- سرعة التفاعل Rate of Reaction

وهو ما يطلق على الزمن الذي يكتمل فيه التفاعل اي تحول المادة الداخلة بالتفاعل الى مواد ناتجة ويقاس بوحدات قياس الزمن وهي الساعة وأجزاءها.

4- التوازن Equilibrium

هناك بعض التفاعلات تحدث فيها حالة الرجوعية Reversible بشكل واضح وتقلل من سرعة التفاعل بشكل رئيسي وقد يتوقف التفاعل تماماً. لغرض زيادة سرعة التفاعل نلجأ الى العوامل المؤثرة مثل درجة الحرارة والضغط والعامل المساعد.

5- العامل المساعد Catalysis

ويفضل استخدامة لتسريع التفاعل الكيماوية وبتراكيز محدودة دون ان يدخل في التفاعل.

6- انتقال الحرارة Heat Transfer

تحدث اثناء التفاعل الكيماوي انبعاثات حرارية ذات مصادر مختلف منها المصادر الصناعية نفسها,أو انبعاثات أو امتصاصات حرارية تبعاً لنوع التفاعل الذي ان يكون مولد او ماصاً للحرارة.

7- السيطرة الكيماوية الموقعية Fleid Chemical Control

تجري العمليات الصناعية الكيماوية بموجب الموضوع وضمن مراحل معروفة من التصنيع ولغرض التأكد من سلامة اتمام تلك المراحل بالشكل المخطط لهيجري موقعياً في المعمل الكيماوي نفسه التأد من ذلك عن طريق إجراء الفحوصات والتحليل اللازمة لكل مرحلة.

8- الماء الصناعي , ستناول ذكره في الفصل التالي بشكل مفصل

9- جريان الموائع Flow Fluids

هوانتقال السوائل أو الموائع في وعاء صناعي الى آخر, ويرافق هذه العملية قياس سرعة الجريان في الاوعية وظروف الانتقال من ضغط ودرجة حرارة .

10- طريقة الوجبة Batch process


تستعمل هذه الطريقة في المصانع الصغيرة حيث يجري الانتاج بوجبة واحدة محدودة .

11- الطريقة المستمرة Continuouse process

تستعمل في قياسات طرق الانتاج الكبيرة وتخضع للسيطرة الآلية وتتميز هذه الطرائق عادة بانخفاض كلفة الانتاج وثبات نوعية الانتاج.

12- التآكل Corrosion

ويعد من اخطر المشاكل التي تواجه الصناعات الكيماوية ونقصد به تداعي اوتهرش السطوح التي تجري فيها العملية الصناعية الكيماوية أو السطوح التي تجري فيها الموائع والسوائل الكيماوية . والتآكل يقسم الى نوعين وهي التآكل المباشر (الجاف) ويتم ويحدث اثناء تلامس المعدن للسطوح مباشرة ويكون سريع مثل الاوكسجين والهالوجينات والكبريت والاكاسيد الحامضية ويستمر التآكل الى ان يحدث ثقب او شقوق كبيرة, والمعروف درجة تآكل الجاف تعتمد على خواص الاغشية المتكونه للمعدن حيث تمتاز في بعض المعادن بقابليتها على تكوين اغشية تحيط بالسطح ولذلك تمنع زيادة تآكل المعدن (تقيه من التآكل) وابطس مثال عليه أوكسيد الالمنيوم, والتآكل غير المباشر (الرطب) ويكون التآكل بصورة بطيئة وابطس مثال على التآكل هو صدأ الحديد الذي يحدث في الاوعية الناقلة للماء او بخار الماء , ويحدث ذلك بوجود الاوكسجين وثاني اوكسيد الكربون كما يلي:-



العوامل المؤثرة على التآكل

وتقسم الى نوعين عوامل كيمياويه وفيزياويه, ولقد تطرقنا الى العوامل الفيزياويه سابقاً, اماالعوامل الكيمياويه وتقسم الى قسمين وهي عوامل خارجية وعوامل مرتبطة بالمعدن .
والمرتبطة بالمعدن وهي تتضمن عدّة انواع منها:-

- 1- جهد التآكسد
- 2- فرق الجهد
- 3- نقاوة المعدن
- 4- التآكل الفيزياويه المعدن
- 5- الحجم النسبي لذرات المعدن
- 6- جزيئات الاكاسيد.