


ويمكن تلخيص تكرير البترول بثلاث عمليات هي :-



نقصد بالتقطير الثانوي المثبت هو عملية تثبيت البنزين الخام تحت ضغط مرتفع, اي تخليص البنزين من الغازات الذائبة والغازات الكبريتية

عمليات تكرير البترول

تتلخص عملية تكرير البترول بثلاث عمليات رئيسية وهي

أ- عملية التقطير

قي هذه العملية يتم فصل المكونات المتطايرة من المنتجات النفطية الثقيلة للبترول بأستخدام خاصية التطاير و اختلاف درجات الغليان للمركبات

1- التقطير الابتدائي أو الجوي

تتم هذه العملية على ثلاث مراحل أولها مرحلة التبخير وذلك بأستخدام المبادلات الحرارية والافران, ويتم تسخين البترول الى درجة حرارة التحويل, والمرحلة الثانية هي الفصل حيث ترسل الابخرة والسوائل الناتجة الى برج مصمم بشكل خاص فيتجزأ الخليط الساخن الى ابخره غازية تخرج من الأعلى والسوائل المتوسطة و الثقيلة تسحب من الجوانب وما يتبقى من مواد تسحب من اسفل البرج

2- التقطير الثانوي

تتم هذه العملية تقطير تحت ضغط مخلخل حيث تقطر المواد غير المتطايرة المسحوبة من اسفل البرج تحت ضغط 14-30 ملم ز وبدرجة حرارية تزيد عن 500م.

ويمكن الحصول بهذه على زيت الديزل من اعلى البرج ومواد شمعية وبرافينية من الجوانب اما الخام الزيت الثقيل فأنه يسحب من الأسفل

3- التقطير الثانوي المثبت

وهي عملية تثبيت البنزين الخام تحت ضغط مرتفع, أي تخليص البنزين من الغازات الذائبة والغازات الكبريتية, وان الضغط المستخدم في هذه العملية يتراوح بين 10-15 ضغط جوي

عمليات تكرير البترول

تتلخص عملية تكرير البترول بثلاث عمليات رئيسية وهي

ب- عملية المعالجة

يمكن تلخيص المعالجة الى عمليتين أساسيتين هما:

1. المعالجة الطبيعية

يمكن في هذه العملية التخلص من الماء الموجود مع الغاز بواسطة غرابيل خاصه تسمى الغرابيل الجزيئية وكذلك لفصل البرافينات الاعتيادية من النفط (الكيروسين) وقد تستعمل المذيبات العضوية لاستخلاص بعض المركبات مثل استعمال الفورمالدهايد.

عمليات تكرير البترول

2. المعالجة الكيمياوية

في هذه الحالة يتفاعل احد المركبات الكيماوية مه احد المركبات العضوية او الشوائب الموجوده في المنتوج الخام ثم يفصل المركب الجديد بأحدى علميات الفصل الجديده.

❖ تعد الهدرجه من اهم عمليات المعالجة الكيماوية, حيث يستخدم الهدروجين عند درجة 400 م وضغط
(25-45) جوي الذي يستطيع ان يتفاعل تحت هذه الظروف مع المركبات الكبريتيه والنتروجينيه بوجود بعض العوامل المساعده مكوناً غازات كبريتيد الهدروجين والامونيا التي يتم فصلها بعد تخفيض النفط.