# التجربة الحادية عشر: التجربة العسرة الكلية (Total Hardness)

تعرف العسرة أنها قياس قدرة الماء على ترسيب الصابون (وهو الماء الذي لا يرغو فيه الصابون) الذي يترسب بصورة رئيسية بسبب وجود ايونات الكالسيوم والمغنيسيوم الالمنيوم والحديد والمنغنيز والزنك وأيونات الهيدروجين في ترسيب الصابون الموجودة في الماء مما تؤدي الى عدم احداث رغوة الصابون في هذا النوع من الماء.

وتتشأ المياه العسرة عندما تسقط مياه الأمطار على الارض وتذيب الاملاح من التربة وتزداد قابلية ذوبان املاح التربة بماء المطر بسبب ذوبان جزء من غاز ثاني أوكسيد الكاربون مما يجعله ذو تأثير حامضي الناتج عن عملية التخمر في التربة. وتسمى العسرة الكاربونية (Carbonate Hardness) بالعسرة المؤقتة (Temporary hardness) لأنها يمكن أن تترسب بالغليان. اما العسرة المتكونة من غير الكاربونات (Non Carbonate Hardness) فتسمى بالعسرة الدائمية (Permenent Hardness) لأنها لا يمكن أن تترسب اثناء الغليان مثل عسرة الكبريتات والكلوريدات والنترات. وهناك مياه طبيعية تحتوى على تراكيز عالية من أبونات الصوديوم مثل مياه البحار ويمكن أن تسبب ترسيب للصابون وتحول دون رغوته بالماء وذلك بسبب خاصية تأثير الأيون المشترك ( Common Ion Effect) ولكنها لاتعد من المياه العسرة لان الصوديوم لا يسبب العسرة وهذا ما يسمى العسرة الوهمية (Pseudo Hardness) ويمكن القول بأن عسرة المياه تختلف باختلاف المورد المائي اذ تكون المياه السطحية اقل عسرة من المياه الجوفية وهذا يتبع الخاصية الجيولوجية للأرض التي تجري عليها المياه او تمر من خلالها وتمثل قيمة العسرة التركيز الكلى لأيونات الكالسيوم و والمغنسيوم معبراً عنها بدلالة كاربونات الكالسيوم ويجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار العسرة الناتجة عن الأيونات المعدنية الأخرى مثل الحديد، المنغنيز ، الالمنيوم ، القصدير والخارصين اذا وجدت في الماء بتراكيز مهمة علما ان تراكيزها في المياه الطبيعية قليلة لأن قابلية ذوبانها في الدالة الحامضية الـ(pH) للمياه الطبيعية قليل جدا ولا تعتبر كمسببات للعسرة.

# طريقة تعيين العسرة

1- طريقة القياس بطريقة التسحيح باستخدام الــ (EDTA) تعتمد طريقة تعيين العسرة في المختبر على التسحيح مع ETHYLENE DI AMINE TETRA ACETIC ACID) EDTA مع الكالسيوم والمغنيسيوم ويمكن للأخير تكوين معقدات مخلبية Chelated Compound مع الكالسيوم والمغنيسيوم

بوجود دليل الايروكروم بلاك - ت (Eriochrome Black T) تستعمل هذه الطريقة لقياس عسرة مياه الشرب والمياه الجوفية وهي مناسبة لكل التراكيز حتى العالية منها بعد تخفيف النموذج بالماء المقطر.

2- الطريقة الحسابية للعسرة بعدرة Hardness by calculation يمكن استخدام هذه الطريقة في اليجاد قيمة العسرة بدلالة كاربونات الكالسيوم لأي ايون موجب في الماء ومسبب للعسرة وذلك بضرب تركيز هذا الايون بعد ايجاده بأحدى الطرق المتبعة مختبرياً بقيمة عدية Factor بضرب تركيز هذا الايون بعد اليجاده بأحدى الطرق المتبعة مختبرياً بقيمة عدية number ناتجة عن قسمة الوزن المكافئ الغرامي لكاربونات الكالسيوم على الوزن المكافئ لذلك الايون:

عسرة الأيون ملغم /لتر بدلالة كاربونات الكالسيوم = تركيز الايون (ملغم/لتر) × الوزن المكافئ الغرامي لكاربونات الكالسيوم الأيون

وتعد هذه الطريقة من الطرق الدقيقة في حساب العسرة ولكن من الصعب تطبيقها بصورة دائمية لأنها تحتاج الى طرق تحليلية متكاملة في ايجاد تركيز الأيونات الموجبة وخاصة اذا كانت غير الكالسيوم والمغنسيوم.

اولا طريقة التسحيح:-

1- يجب اختيار حجم النموذج بحيث لا يستهلك اكثر من 15 ml من محلول الـ EDTA في عملية التسحيح ، لضمان أختيار التخفيف الصحيح في جالة النماذج العسرة جدا ولتقليل استهلاك الكاشف.

2- يؤخذ (ml 50) من النموذج - اذا كانت عسرته واطئة او يخفف حجم معين من النموذج الى (50) مل بالماء المقطر حسب حاجة.

3- يضاف من 1.5 - 2 ml من محلول الامونيا المنظم (Buffer Solution) لرفع الأس الهيدروجيني (PH =10)

4- يضاف قليل من دليل الايركروم بلاك - ت الصلب (Eriochrome Black T) حتى يكون اللون احمر نبيذي.

5- تتم عملية التسحيح بإضافة محلول الـ Ethylene Di Amine Tetra Acetic Acid) EDTA الى ان يتغير اللون من اللون الأحمر النبيذي الى اللون الازرق (نقطة النهاية).

6- عند عملية الحساب يؤخذ بنظر الاعتبار عدد مرات التخفيف.

#### تحضير الكواشف

## طريقة تحضير المحلول المنظم

يذاب 16.9 غم من كلوريد الأمونيوم في143 ml من هيدروكسيد الأمونيوم المركز ثم يضاف pm

1.25 من EDTA - Mg وتخفف الى 250 ml بالماء المقطر.

#### ملاحظة:-

اذا لم يتوفر EDTA - Mg فيذاب 1.179 من EDTA فيذاب داب في الماء يذاب كالماء ويخفف الى 1 لتر في قنينة حجمية سعة 1 لتر وتتم معايرة المحلول مع  $CaCO_3$  من فترة الى اخرى.

### تحضير Standard Calcium Solution

يحضر بوزن 2 gm من CaCO3 اللامائي ويوضع في دورق حجم 400 ml ويضع قمع في ml 800 شم يصناف CaCO3 ثم يضاف 400 شم الدورق ويضاف محلول 1:1 HCL ببطئ الى ان يذوب CaCO3 ثم يضاف عدة قطرات من دليل من الماء المقطر ويغلى لبضع دقائق كي يخرج CO2 ثم يبرد ويضاف عدة قطرات من دليل RED حتى نحصل على اللون الوسطى (البرتقالي بإضافة NH4OH) اذا كان قاعدي وحسب الحاجة. ينقل هذا المحلول الى دورق حجمي سعة 1 لتر ويكمل الحجم الى 1 لتر بالماء المقطر المحلول القياسي كل 1 ml منه Poly ethylene يعادل 1 ملغم من كربونات الكالسيوم ويحفظ في قناني Poly ethylene

• (طريقة معايرة كاربونات الكالسيوم) خذ 10 من محلول كاربونات الكالسيوم (طريقة معايرة كاربونات الكالسيوم) خذ 10 من المحلول المنظم عند قليل من دليل الايروكروم بلاك حت ويسحح مع محلول التسحيح EDTA ، يسجل الحجم ومنه نحست العيارية لمحلول الـ N2V2 = N1V1 باستعمال القانون 10V1 = N2V2

# تحضير دليل الايروكروم بلاك تي (Eriochrome Black T

يمزج 9.5 gm من الدليل (Eriochrome black T) مع 100 غم من NaCl ويطحن في هاون (Mortar) ويحفظ في قنينة معتمة في المجفف (يستعمل كمادة صلبة).

تحضير محلول هيدروكسيد الأمونيوم NH4OH) (3M) يحضر بتخفيف حجم 210 من هيدروكسيد الأمونيوم المركز الى لتر واحد من الماء المقطر (يستخدم هذا المحلول المعادلة محلول كاربونات الكالسيوم) . CaCo

$$rac{1000 imes 1000 imes 10000 imes 1000 imes 1000 imes 1000 imes 1000 imes 1000 imes 10$$

حيث: A= الحجم المستعمل في التسحيح من EDTA بالمل.

EDTA عيارية محلول  $\mathbf{B}$ 

mg الى gm التحويل من عامل التحويل عامل

### ملاحظات حول الفحص:-

1- التداخل مع هذه الطريقة قد تتداخل بعض الأيونات الفلزية في هذا الفحص وتؤثر على هذه الطريقة وضع نقطة النهاية غير واضحة ويمكن التخلص من هذا التداخل بإضافة بعض المثبطات Inhibitor إلى النموذج المائي. وتؤثر بعض المركبات العضوية أو المواد العالقة التي تؤثر – نقطة النهاية للتفاعل ويمكن السيطرة عليها بواسطة تبخير النموذج المائي الى الجفاف سي حمام مائي وتجفيفه في فرن بدرجة 550 درجة مئوية الى ان تتأكسد جميع المواد العضوي ثم يذاب الناتج بـ (20) مل من حامض الهيدروكلوريك بتركيز 1 نورمالي ويعادل الأس الهيدروجيني الى 7 بواسطة هيدروكسيد الصوديوم (1 نورمالي) ثم يكمل الحجم الى 1 مل بالماء المقطر ويبرد المحلول الى درجة حرارة الغرفة وتكمل طريقة العمل كأنه نموذج مائي. 1 EDTA 10.02 = EDTA 10.02 = EDTA 10.02

### علاقة العسرة بالقاعدية

تحسب كل من العسرة والقاعدية دائما بدلالة كاربونات الكالسيوم وبوحدة mg/l . وتكافئ القاعدية الناتجة من الكاربونات والبيكاربونات جزء من العسرة الكلية فاذا كانت قيمة العسرة دلات النموذج اكبر من قيمة قاعدية الكاربونات والبيكاربونات في النموذج فيمكن القول بان عسرة الكاربونات = القاعدية.

# **Alkalinity = Carbonate Hardness**

أما العسرة اللاكاربونية Non Carbonate Hardness فيمكن ان تساوي العسرة الكلية مطروحاً منها القاعدية

**Non Carbonate Hardness = Total Hardness - Alkalinity** 

و عندما تكون قيمة العسرة مساوية او أقل من مجموع قيمة قاعدية الكاربونات والبيكاربونات فتسمى هذه العسرة بالعسرة الكاربونية فقط

#### **Total Hardness = Carbonate Hardness**

$$rac{1000 imes 0.02 ext{ (EDTA (عيارية  $imes CaCO_3)}}{(ml~50)}= oldsymbol{F}$$$

### التجرية الثانية عشر: تقدير الكالسيوم

يتواجد الكالسيوم بصورة رئيسية من مرور المصدر المائي خلال الترب الكلسية أو خلال طبقات Gypsum, gypsi ferous ،dolomite ، Lime stone أو من خلال طرحه من قبل مياه التصريف الصناعي لبعض الصناعات مقدار الكالسيوم الموجود في الماء يتراوح من صفر الى المئات من الملغرامات في اللتر حسب مصدر وطريقة معاملة الماء.

يتحد الكالسيوم مع البيكربونات والكبريتات والسليكات ليكون راسب قد تكون قابل الذوبان او قابلة الذوبان في الماء على السطوح الداخلية لخزانات وأنابيب المراجل واجهزة التبادل الحراري وتسبب في بعض الاحيان انسدادها ، يتحد مع الأحماض الدهنية الصوابين والمنظفات التكوين رواسب حيث لا يكون رغوة وأنما راسب بإزاحة ال Na ويحل محلثه ال Ca وكلما ازداد تركيز الكالسيوم زادت كمية الراسب وهذا هو الماء العسر . كما أن كربونات وبيكربونات الكالسيوم تسبب عسرة الكربونية بالإضافة الى كربونات وبيكربونات المغنيسيوم تشكل كربونات وبيكربونات الكالسيوم احدى العناصر المسببة للعشرة الكربونية (العسرة المؤقتة) وتسبب كبريتات وكلوريدات الكالسيوم الخذى العناصر الأساسية المسببة للعسرة غير الكربونية اي العسرة الدائمية من صفات كربونات الكالسيوم قليل الذوبان في المياه النقية ولكن وجود 2O2 الناتج عن النشاط النباتي اضافة للأكسدة الهوائية المواد العضوية يساهم في زيادة سرعة الذوبان في الماء – كربونات الكالسيوم والتي بدورها تسبب العشرة المؤقتة. كما وتزداد قابلية ذوبان كربونات الكالسيوم في الماء في الصيف منه في الشتاء وذلك نتيجة النشاط النباتي الضوئي وتحرر غاز 2O2. الطرق المختبرية الحديثة في القياس هي:

- 1- Flame photometric method gl Atomic Absorption Method.
- 2- Permanganate Titration Method.
- 3- EDTA Titration.

والطريقة المتبعة في المختبر في التسحيح مع EDTA حيث يرتبط EDTA مع الكالسيوم في الطريقة المتبعة في المختبر في التسحيح مع NaOH ويكون المغنيسيوم قد ترسب بشكل Mg(OH)<sub>2</sub> فيرتبط بذلك الدليل مع الكالسيوم فقط هناك بعض التداخلات في هذه الطريقة Interference لوجود ايونات اخرى

في النموذج منها ايونات النحاس بتركيز 2 mg/l الحديد الثنائي بتركيز 20 mg/l الحديد الثلاثي بتركيز

المنغنيــز 10 mg/l ألزنــك 15 mg/l الرصــاص 15 mg/l الألمنيــوم 10 mg/l وكــذلك القاعدية مناسبة mg/l الألمنيــوم 10 mg/l القاعدية القاعدية القاعدية المناسبة القاعدية المناسبة القاعدية المناسبة المناسب

التداخل الايوني :اذا كانت قيمة القاعدية اكبر من mg/l 300 يجب تخفيف حجم معين من النموذج او معادلته بإضافة الحامض ( اما  $H_2SO_4$  او  $H_2SO_4$ ) اليه ثم يغلى لمدة دقيقتين ويبرد وتكمل عملية القياس.

## تحضير الكواشف

أولاً: محلول هيدروكسيد الصوديوم N 1 من NaOH يذاب 40 gm من NaOH في 1 لتر من الماء

### ثانیا: دلیل میروکساید Meroxide

يحضر بمزج 0.2 من الدليل مع 100 غم من NaCl ويطحن جيدا

ثالثا: محلول EDTA: يحضر ويعاير كما في حساب العسرة.

### طريقة العمل:-

- 1- يؤخذ **ml 50** من النموذج المرشح (او اي حجم ويخفف الى 50 مل)
- 2- يضاف ml2 من هيدروكسيد الصوديوم لضبط ال PH بحدود (12 13)
  - -3 يصبح اللون وردي . -3
- 4- يسحح ضد EDTA حتى يتحول اللون الي اللون البنفسجي (نقطة النهاية )

$$rac{1000 imes B imes A}{(ml\ 50)}$$
 الحسابات  $M imes B imes A$  الحجم النموذج المستعمل الحجم النموذج

$$rac{1000 imes 0.02 ext{ (EDTA (عيارية  $imes Ca)}}{(ml~50)} = F$ الحجم النموذج المستعمل$$

## ملاحظات حول الفحص:-

- 1- في حالة التخفيف يراعي ضرب الناتج النهائي بعدد مرات التخفيف
- 2- يتم اضافة المحلول المنظم هيدروكسيد الصوديوم بدلا من المحلول المنظم السابق وذلك التكوين [PH] للمحلول 12 وبذلك يترسب المغنيسيوم عند هذه ال [PH] وبذلك يرتبط الاثيلين داي امين تترا استك اسد مع الكالسيوم فقط.

3- توجد بعض التداخلات عند وجود ايونات اخرى في المحلول مثل النحاس والحديد الثنائي والمنغنيز والرصاص والالمنيوم.

## التجربة الثالثة عشر: تجربة تقدير المغنيسيوم

يتواجد المغنيسيوم في الماء نتيجة مرور الماء خلال بعض الأنواع من الصخور مثل gypsum dolomite الصخور الجيرية وكذلك من مياه التصريف لبعض الصناعات خاصة تلك التي تستعمل dolomitic lime stone في معادلة المخلفات الحامضية ازائها . كما تكون كلوريدات المغنيسيوم وكبريتات المغنيسيوم (احد اسباب العسرة الدائمية ) سبب تآكل انابيب المراجل المستعملة في توليد البخار طريقة تقدير المغنيسيوم يقدر المغنيسيوم حسابيا من نتائج تقدير العسرة والكالسيوم حيث ان:

$$(F)$$
 الثابت  $(A-B)$  = الثابت المغنيسيوم ملغم

A= حجم EDTA لتقدير العسرة

B حجم EDTA لتقدير

$$rac{1000 imes 0.02 ext{ (EDTA (عيارية  $Mg$ )  $imes Mg}}{(ml~50)}=F$$$

وللتأكد من قيمة العسرة الكلية حسابيا نطبق المعادلة التالية:

T.H= 2.497( Ca ppm ) + 4.118( Mg ppm)

حيث يجب أن تكون القيمة المحسوبة مساوية أو مقاربة للقيمة المقاسة.

#### المصادر:

غافل: بدور أكرم، أحلام فاضل حسن، سرمد عبد الأمير ناصر، نهلة حاتم عبد الغني، محمود محمد مخلف؛ الفحوصات الكيميائية لتحاليل مياه الشرب والمسطحات المائية والتصاريف الصناعية والآبار المتبعة في مختبرات البيئة 2013؛ وزارة البيئة الوكيل الفني المختبر البيئي المركزي.