

المحاضرة التاسعة

المواد الضارة في الركام والتحليل المنخلي

المواد الضارة في الركام **Deleterious substances**

1. الشوائب العضوية **Organic impurities**

- الركام القوي وذو المقاومة الجيدة للتآكل قد لا يكون صالحاً للخرسانة إذا احتوى على بعض الشوائب العضوية والتي تؤثر على عملية الاماهة للاسمنت.
- من هذه المواد العضوية النباتات المتحللة على شكل طفال عضوي.
- تواجد هذه المواد في الرمال أكثر من الحصى ويمكن إزالتها بالغسل في حالة وجوهاً مع الركام الخشن.

طرق إيجاد نسبة المواد العضوية في الركام الناعم

- 1- المواصفة الأمريكية ASTM C40-70 (المواصفة العراقية رقم 33) تتلخص بتحضير عينة نموذجية من الركام الناعم تجفف في الفرن $50 \pm 100^{\circ}\text{C}$ ثم تمرر من منخل 4.75 mm ويجرى الفحص باستعمال قناني زجاجية خاصة سعة ml 350 تملأ بالرمل إلى حد ml 130 ويضاف محلول NaOH تركيزه 3% حيث يصل الحجم إلى ml 200ml ثم تغطى القنانية بسداد مطاطي وترج بشدة لمدة خمس دقائق وتترك لمدة 24hr بعدها تملأ قنانية زجاجية مدرجة ونظيفة بمحلول اللون القياسي ويحضر بإذابة ml 25 من ثاني كرومات البوتاسيوم النقي في ml 100 من حامض الكبريتيك المركز وزنه النوعي 1.84 حيث التحضير إلى حد ml 75 ويقارن لون محلول الطافي فوق الركام فإذا كان اللون افتح فأن الرمل خالي من المواد العضوية وإذا كان اللون داكناً فأن الرمل يحتوي على شوائب عضوية بنسبة كبيرة.
- 2- من الممكن قياس نسبة المواد العضوية في الرمل بتجفيف عينة الفحص بدرجة $50 \pm 100^{\circ}\text{C}$ ومن ثم تسخينها بداخل بدقة إلى درجة حرارة الاحمرار 1000°C لمدة 30 min. ويتم تعين المواد العضوية في نموذج الفحص من الفدان بالوزن معبراً عنها بنسبة مؤوية.

- 3- يمكن إزالة المواد العضوية بمعاملة نموذج الركام الناعم مع 6% من محلول بiero كسيد الهيدروجين H_2O_2 حيث يضاف ml 100 من البيروكسيد إلى gm 100 من النموذج المجفف بدرجة $50 \pm 100^{\circ}\text{C}$ ثم يسخن النموذج

والبiero وكسيد إلى حوالي $60^{\circ}C$ مع التحريك المستمر إلى أن يتوقف انبعاث الغاز بعدها يغلى بiero وكسيد الهيدروجين الفائض ويغسل النموذج على ورقة ترشيح بالماء المقطر ويعاد تجفيفه ويوزن ثانية فالفقدان بالوزن يمثل كمية المواد العضوية.

2. الأطيان والمواد الناعمة الأخرى Clay and other fine materials

- تتواجد الأطيان في الركام على شكل غلاف سطحي فيؤثر على قوة التلاصق بين الركام وعجينة الاسمنت أما الغرين والمواد الغبارية فتتوارد إما على شكل غلاف سطحي للركام أو بشكل مواد ضعيفة .
- يفضل أن لا تتواجد مثل هذه المواد الناعمة لأن وجودها بكميات كبيرة يؤدي إلى زيادة كمية الماء المطلوبة للترطيب .
- تحدد المواصفات البريطانية (الطين ، الغرين ، الغبار) مجتمعة 15% من وزن الركام الناعم من مكسر الصخور 10% من وزن الركام الناعم من مكسر الصخور بالنسبة للركام الشامل 3% من وزن مسحوق الصخور 1% من وزن الحصى الغير مكسر والمكسر جزئيا.

3. الأملاح salts

- تحتوي الرمال المستخرجة من سواحل البحار أو الأنهر على نسبة من الأملاح ويمكن إزالتها بالغسل
- بعض الرمال تحتوي على نسبة عالية من الأملاح قد تصل إلى 6% من وزن الرمل وهذه خطرة لأنها تسبب تآكل حديد التسليح
- وجود الأملاح يسبب امتصاص الرطوبة من الجو وتسبب ظاهرة التزher على شكل رواسب بيضاء على سطح الخرسانة .

عدم الثبات بسبب الشوائب

- يوجد نوعين من جسيمات الركام الغير ثابتة الأول لا يحتفظ بثبوتيته بسبب وجود الشوائب والثاني ينقضت بسبب الانجماد أو حتى بسبب التعرض للماء
- يعتبر حجر الطفال وبقية جسيمات ذات الكثافة الواطئة غير صالحة وكذلك الكتل الطينية الهشة والخشب والفحm لأنها تؤدي إلى التشقق والتفسر للخرسانة بسبب الزيادة الحجمية نتيجة للتعرض للرطوبة.
- عند وجود هذه المواد بنسبة 2-5% فيجب عدم استعمال هذا الركام .

التحليل المنخلي Sieve analysis

- يعبر عند اسلوب فصل نموذج الركام إلى أجزاء بنفس المقاسات الحبيبية
- الغرض منه تحديد التدرج (التوزيع الحجمي للركام)
- إجراء عملية التحليل المنخلي يجب أن يكون النموذج مجفف بالهواء على الأقل و تستعمل سلسلة من المناخل أكبرها يكون للأعلى
- المواد المتجمعة على كل منخل هي أكبر من مقاس فتحات المنخل وأصغر من فتحات المنخل الذي فوقه

منحنيات التدرج Grading Curves

نتائج التحليل المنخلي تكون على شكل جدول فالعمود الأول (1) يمثل رقم أو مقاس المنخل والعمود الثاني (2) يبين الكتلة المتبقية على كل منخل (كتلة المحجوز) أما العمود الثالث (3) فيبين نفس الكمية ولكن كنسبة مئوية من الكتلة الكلية للنموذج . العمود الرابع (4) يبين النسب المتجمعة المارة لكل منخل . العمود الخامس (5) يمثل تراكم النسب المئوية للركام المحجوز .

جدول يوضح التحليل المنخلي للركام الناعم (كتلة النموذج 307 gm)

5	4	3	2	عمود رقم 1
تراكم النسب المئوية للمحجوز %	تراكم النسب المئوية للمار %	نسبة المحجوز %	كتلة المحجوز gm	مقاس المنخل mm ASTM (BS)
0	100	0	0	انج 3/8 10
2	(100-2)98	(6/307) 2	6	رقم 4 5
12	88	10.1	31	رقم 8 2.36
22	78	9.8	30	رقم 16 1.18
41	59	19.2	59	رقم 30 0.6
76	24	34.4	107	رقم 50 0.3
93	7	17.3	53	رقم 100 0.15
100	---	6.8	21	أقل من رقم 100 أقل من 0.15
المجموع ماعدا المائة الأخيرة 246			المجموع 307 gm	


كتلة المحجوز = كتلة الركام المتبقى على كل منخل (يستخرج بعد اجراء التحليل المنخلي بوزن كتلة المتبقى على كل منخل)

$$\text{نسبة المحجوز \%} = \frac{\text{كتلة المحجوز}}{\text{كتلة الكلية}}$$

$$\text{تراكم النسب المئوية للمحوز \%} = \frac{\text{تراكم كتلة المحجوز}}{\text{كتلة المحجوز}} \times 100$$

$$\text{تراكم النسب المئوية للمار \%} = 100 - \text{تراكم كتلة المحجوز}$$

- ترسم العلاقة بين عمود رقم 1 وعمود رقم 4 للحصول على منحني التدرج للركام المفحوص. يفضل الرسم على ورق نصف لوغارتمي.




منحني التدرج للركام الناعم في المثال اعلاه

- يقارن منحني التدرج مع حدود المواصفات المطلوبة للتدرج.

مثلاً حدود المواصفة العراقية رقم 45 لسنة 1984 للنسبة المئوية المترادفة المارة للركام الناعم (عمود رقم 4) هي:

100
100-90
100-85
100-75
60-79
40-12
10-0
<%5



شكل يوضح مقارنة بين الركام المفحوص وحدود المواصفة العليا والدنيا

الدرج العملي

- يعني تحديد الحدود المفتوحة للدرج لتأمين المتطلبات الضرورية
- يمكن أن تعطي المواصفة انحراف عن التدرج المختبري المطلوب
- الركام الناعم يقسم إلى أربع مناطق (Zone1) و (Zone2) و (Zone3) و (Zone4) حسب

المواصفة البريطانية BS 882:1973


معامل النعومة

يعرف بأنه مجموع النسب المئوية المجمعة للركام المحجوز على طقم المناخل ذات المقاسات القسمية مقسوماً على مئة يتكون طقم المناخل من سلسلة بحيث تكون فتحات أي منخل ضعف مقاس فتحات المنخل الذي يسبقه تقريرياً يستقاد من معامل النعومة في معرفة متوسط مقاس الحبيبات.


$$\text{معامل النعومة للمثال اعلاه} = \frac{100}{246} = 2.46 \approx 3 \quad (\text{يقرب للاعلى دائم})$$

الركام منقطع التدرج. Gap graded aggregates.

الركام الذي يحوي على جميع او معظم المقاسات يدعى الركام ذو التدرج الجيد Well-graded aggregate اما الركام ذو الفروقات القليلة في حجوم او مقاس الحبيبات (أي إنه على الأغلب يحوي على مقاس واحد أو مقاسين للحجبيات) فيسمى بالركام المنقطع التدرج حيث يظهر على منحني التدرج على شكل خط مستقيم أفقي تقريبا فوق الحجوم او المقاسات المفقودة كما في الشكل :



شكل منحنيات التدرج لانواع الركام حسب التدرج



شكل يوضح انواع الركام حسب التدرج

- أي من انواع الركام حسب التدرج سستخدم لخلط الخرسانة ولماذا؟
- هل ستستخدم ركام غير مطابق للمواصفات المرغوبة مستقبلا في موقع العمل؟ ولماذا؟